



# CINTREUSES **mingori**

## REPARATION CINTREUSE MINGORI

Comment faire réparer sa cintreuse par DESCOMBES PRECIMECA ?

**Vous possédez une cintreuse de marque MINGORI de type :**

- OB 30 – OBM 60 (VOS 102 – VOMS 204 – GS 30 – GS 60)
- OB 40 – OBM 140 (VOS 40 – VOMS 140)
- OB 50 – OBM 150 – OBME 150 – OB 50 P – OBMP 150 – OBMEP 150 – SUPER

**NOTA : Les cintreuse de type 53 ne sont plus réparées**

Votre Cintreuse MINGORI présente des problèmes de fonctionnement du vérin, et vous souhaitez la faire livrer dans nos ateliers pour réparation, voici la marche à suivre :

- Si vous décidez d'expédier votre machine les frais de transport sont à votre charge (aller-retour)

**Adresse de livraison : SAS DESCOMBES PRECIMECA  
125 CHEMIN DE SOLERIEUX – ZA  
26130 SAINT RESTITUT - FRANCE**

Merci de joindre à votre expédition un document indiquant au moins : adresse postale, adresse mail, et numéro de téléphone.

- A réception de la machine nous établirons un devis de réparation sous huitaine

NOTA : Toute machine expédiée sur palette (sans caisse) sera pour le retour après réparation emballée dans une caisse basique facturée obligatoirement 50,00€ HT ou une caisse d'origine MINGORI chiffrée sur demande (Les dégâts qu'auraient pu causer un mauvais emballage dans le transport aller ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une réclamation de votre part. La machine est d'origine livrée dans sa caisse de transport et celle-ci doit être utilisée à chaque fois pour garantir la protection de votre cintreuse)

**Après réception du devis de réparation, trois solutions s'offriront à vous :**

### **1/ REPARATION DE VOTRE CINTREUSE**

- Vous décidez de réparer votre cintreuse en acceptant notre devis.
- Vous nous faites parvenir le règlement de la facture de réparation.
- Nous réparons votre machine et vous la réexpédions (port retour compris dans le devis)

### **2/ RECUPERATION DE VOTRE CINTREUSE SANS REPARATION (REFUS DU DEVIS)**

- Vous n'acceptez pas le devis et souhaitez faire enlever votre machine :
- Nous vous faisons parvenir une facture d'un montant de **130,00€ HT** (frais de démontage et remontage machine pour établir le devis) + Port retour et emballage (si la machine arrive sur palette non protégée)
- Vous nous faites parvenir le règlement de cette facture
- Nous vous réexpédions votre machine

### **3/ REFUS TOTAL DES DEVIS**

- Vous ne souhaitez ni faire réparer votre machine, ni la récupérer (en payant la facture du devis) :
- Votre machine devient notre entière propriété et sera ferrailée par nos soins.

Nous attirons votre attention sur le fait que nous réparons vos machines avec le plus grand soin, elles sortent de nos ateliers comme neuves. La peinture sera (si vous le souhaitez) refaite à neuf, et la cintreuse passera au contrôle sur notre banc d'essai avant d'être emballée avec soin pour être réexpédiée.